

Kugelfangservice Scheibenstand Zwischenflüh SV Niederdorf-Lampenberg vom 8. + 9. August 2024



Material ausladen und einrichten.



Der Bleistaub im Granulat wird durch eine Zentrifuge entfernt, danach wird das saubere Granulat wieder eingefüllt.



Das Granulat von Scheibe 1 ist in den Säcken und kommt am Schluss in Scheibe 10.




Wenn das Granulat umgefüllt ist, werden die Zentralkappen entfernt und durch neue ersetzt.



Die Patronen werden mit einem Magneten entfernt.



Deckel wieder montieren.



Vielen Dank ans Helferteam.